

공 사 명	와동동	1523-2번	지 제안빌	일당신축공사	일 자	: 20	)21년	3월 1일	월요일	날쎄	Ŀ	<del> </del>
작 업 내	요				직영공	당사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황			
									품 명	단위	수 량	누 계
우천으로 작업	업중단								레미콘	M3		0
양수작업준비									철근	ton		0
									시멘트	포		300
THE REAL PROPERTY.									단열재	OH		0
		12/2/2	-						모래	M3		0
AND SEPTIME	CHALLERY	water of							벽돌	천매		0
S FEFF	1		0.5						잡석75MM	M3		0
									레미탈	포		0
X		1 68				직영 출	역 사형	ਲੇ	페골재	대		8
					직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
					직 원	162	2	164	PHC-8	뵌		18
					반 장	0		0	PHC-9	0		4
					직 영	0		0	PHC-10	0		81
					경 비	0		0	0	0		0
					일용직	0		0	0	0		0
						0		0	0	0		0
					계	162	2	164				
명일작업시	항				직영공	<u>  사내용</u>				(전일) 직	영장비현황	
									지게차	1		1
1단 띠장 및	코너STRUT	설치							크레인	0		0
양수작업									B / H	0		0
										(전일)	장비현황	
						직영 출	역 사형	항	장비명	전일	금일	누계
					직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
					_	-		0	B / H 06W	1		0.5
					_	_		0	B / H 08W	-		0
<u> </u>		(금일)		역 사		항	1		D/T(25T)	131		131
출역직종	전 일	김	누 계	출역직종	전 일	글	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	2		2
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	41	0	41
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	33	0	33
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	4	0	4
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	_	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	-		0
할 석	0		0	도 장	0			0	_	_		

난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항
전 기	7		7	도 배	0		0	
토 공	206	1	207	유 리	0		0	
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0	
가구공사	0		0	석 공 사	0		0	
준공청소	0		0	부대 토목	0		0	
원목마루	0		0	드라이비트	0		0	
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0	
	0		0	계	385	3	388	

다 다	공사	공	소 장

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 지	} :	20	21년 (	3월 2일 :	화요일	날씨	맑	ᅃ
작 업 내 용	직영	공사	내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
						품 명	단위	수 량	누 계
1단 띠장 및 코너STRUT 설치						레미콘	МЗ		0
양수작업						철근	ton		0
브라켓제작						시멘트	王		300
슬러지 폐기물반출(2대)						단열재	OH		0
						모래	M3		0
						벽돌	천매		0
						잡석75MM	МЗ		0
						레미탈	포		0
A.		직	영 출역	역 사형	St.	페골재	대		8
	직 경	KI I	전일	금일	누계	폐기물	0		2
	직 운	릭	164	2	166	PHC-8	본		18
	반 경	-	0		0	PHC-9	0		4
	직 8	경	0		0	PHC-10	0		81
	경 L	_	0		0	0	0		0
	일용적	-	0		0	0	0		0
	<b>=</b> 3	다	0		0	0	0		0
	계		164	2	166				
<u>명일작업사항</u>	직영	공사	<u>내용</u>			-		영장비현황	
						지게차	1		1
						크레인	0		0
1단 코너 스트러트 설치 및 보잡이 설치							B / H 0		
양수작업준비		TI	OL -5-C	н п=	÷L	TILLIO		장비현황	1 711
	지 조	$\neg$	영 출 <sup>9</sup> 전일	금일	ī	장비명 크레인	전일	급입	누계
	직 종		신글	oz	누계	크데인 B / H 06W	0		0.5
		-	_			B / H 08W	_		0.5
(금일) 출 역 사	<u> </u>	<b>)</b> 항				D/T(25T)	131		131
출역직종 전 일 금 일 누 계 출역직종	전		급	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원 0 0 PL 창 호	0			$\vdash$	0	B / H 03W	2		2
			1		-	,	_		_

철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	41	1	42
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	33	1	34
변 응	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	4	1	5
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	-	1		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	-	-		0
할 석	0		0	도 장	0		0	ı	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0		0				
토	207	5	212	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	388	7	395				

다 다	공사	무공	소 장

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자	: 20	)21년 3	월 3일	수요일	날씨	마	010
작 업 내 용	직영공	사 내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
					품 명	단위	수 량	누 계
1단 코너 STRUT 및 이음부 죠인트캡 설치					레미콘	M3		0
WALE 홈메이기 및 보받이 설치					철근	ton		0
양수작업준비					시멘트	포		300
법면 보완작업					단열재	OH		0
우천대비 법면작업					모래	M3		0
The same of the sa					벽돌	천매		0
					잡석75MM	M3		0
					레미탈	포		0
		직영 출	역 사힝	<u> </u>	페골재	대		8
100000	직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
A LILE OF THE	직 원	166	2	168	PHC-8	뵌		18
	반 장	0		0	PHC-9	0		4
	직 영	0		0	PHC-10	0		81
	경 비	0		0	0	0		0
	일용직	0		0	0	0		0
	용	0		0	0	0		0
	계	166	2	168				
명일작업사항	직영공	사내용			(전일) 직영장비현황			
					지게차	1		1
단 코너 STRUT 및 이음부 죠인트캡 설치					크레인	0		0

WALE 홈메이	기 및 보받	이 설치							В / Н	0		0
양수작업준비	I									(전일)	장비현황	
법면 보완작	업				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
우천대비 법	면작업				직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
					-	-		0	B / H 06W	1		0.5
					-	-		0	B / H 08W	ı		0
		(금일)	출	역 사	항				D/T(25T)	131		131
출역직종	전 일	일	누 계	출역직종	전 일	금	일	누 계	D/T(15T)			0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	2		2
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	42	1	43
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	34	1	35
변 임 항	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	5	1	6
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	1	-		0
할 석	0		0	도 장	0			0	ı	1		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
도 공	212	9	221	유 리	0			0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0				
가구공사	0		0	석 공 사	0			0				
준공청소	0		0	부대 토목	0			0				
원목마루	0		0	드라이비트	0			0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0				
	0		0	계	395	)	11	406				

담 당	공사	공무	소 장

공 사 명 와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일	: 17	20	21년 3	월 4일 :	목요일	날씨	<u> 0 </u>	립	
작 업 내 용	직영	직영공사 내용					(전일) 반 입 자 재 현 황			
						품 명	단위	수 량	누 계	
1단 코너 STRUT 및 이음부 죠인트캡 설치						레미콘	M3		0	
WALE 홈메이기 및 보받이 설치						철근	ton		0	
볼트 조임						시멘트	王		300	
MSTRUT 트러스 설치						단열재	OH		0	
V V						모래	M3		0	
						海	천매		0	
						잡석75MM	M3		0	
						레미탈	포		0	
		직	영 출역	격 사항	†	페골재	대		8	
양수작업준비	직 :	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2	
법면 보완작업	직 :	원	168	2	170	PHC-8	본		18	

우천대비 법	면작업				반 장	0			0	PHC-9	0		4
WALE 자재반	입(H-BEAM	300*300)			직 영	0			_	PHC-10	0		81
					경 비	0			0	0	0		0
					일용직	0			0	0	0		0
					특 공	0			0	0	0		0
					계	168	8	2	170				
명일작업시	<u>   항</u>				직영공	사내용	용		•		(전일) 직	영장비현황	
										지게차	1		1
										크레인	0		0
1단 코너 STF	RUT 및 이용	음부 죠인트	캡 설치							В / Н	0		0
WALE 홈메이	기 및 보받	이 설치									(전일)	장비현황	
볼트 조임						직영	출의	벽 사형	핡	장비명	전일	금일	누계
MSTRUT 트러:	스 설치				직 종	전일	일	금일	누계	크레인	0		0
					_		-		0	B / H 06W	1		0.5
					_		-		0	B / H 08W	_		0
		(금일)	출	역 사	ō	항				D/T(25T)	131		131
출역직종	전 일	금	누 계	출역직종	전 일	<u>!</u>	급	일	누 계	D/T(15T)	1		0
직 원	0		0	P L 창 호	0				0	B / H 03W	2		2
철 거 공	0		0	지 붕	0				0	B/H 6	43	1	44
잡 철 공	0		0	방 수	0				0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0				0	물차	35	1	36
방 음	8		8	내장 /수장	0				0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0				0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0				0	BH/10	6	1	7
철 근 공	0		0	데코 타일	0				0	_	l		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0				0	_	_		0
할 석	0		0	도 장	0				0	-	_		
난 간 대	0		0	타 일	0				0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0				0				
토 공	221	5	226	유 리	0				0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0				0				
가구공사	0		0	석 공 사	0				0				
준공청소	0		0	부대 토목	0				0				
원목마루	0		0	드라이비트	0				0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0				0				
	0		0	계	40	)6		7	413				

담 당	공사	공	소 장

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 3월 5일 등	금요일	날씨	맑	<u>e</u>
작 업 내	용	직영공사	내용	(전	일) 반 입	자 재 현	! 황
				품 명	단위	수 량	누 계
1단 코너 ST	RUT 및 이음부 죠인트캡 설치			레미콘	M3		0
WALE 홈메이	기 및 보받이 설치			철근	ton		0

MSTRUT 트러스 설치 시멘트 300 낙하물안전망설치 단열재 모래 0 МЗ 벽돌 천매 0 잡석75MM 0 М3 레미탈 포 0 2단 SCW면처리 직영 출역 사항 페골재 대 8 금일 종 전일 양수작업준비 직 누계 폐기물 2 0 법면 보완작업 직 원 170 2 PHC-8 172 본 18 우천대비 법면작업 받 장 0 PHC-9 0 4 직 영 0 0 PHC-10 81 경 Ш 0 0 0 0 0 일용직 0 0 0 0 0 특 공 0 0 0 Ω 0 170 2 172 계 <u>직영공사내용</u> (전일) 직영장비현황 명일작업사항 지게차 1 크레인 0 B / H 우천대비 0 양수작업준비 (전일) 장비현황 직영 출역 사항 장비명 전일 금일 누계 전일 금일 직 종 누계 크레인 0 0 0.5 O B / H 06W 1 B / H 08W 0 역 (금일) 출 131 사 항 D/T(25T) 131 출역직종 전 일 전 일 금 일 누 계 금 일 누 계 출역직종 D/T(15T) \_ 0 원 0 0 P L 창 호 0 0 B / H 03W 2 2 철 거 공 0 0 지 붕 0 0 B/H 6 44 1 45 잡 철 공 0 0 방 수 0 오거(85톤) 15 15 0 2 2 겯 설 비 공 출 0 0 물차 36 0 36 8 내장 /수장 0 방 음 벽 8 0 항타기 12 0 12 목 창 0 0 호 0 0 지게차 5 5 조 경 적 0 조 0 7 형틀목공 0 0 BH/10 1 8 데코 타일 철 근 공 0 0 0 0 0 CON'C/비계 0 0 0 0 0 도 0 0 장 0 0 기 난 간 대 0 0 타 일 0 0 사 7 7 도 배 0 전 기 0 토 226 5 231 유 0 0 공 리 주방 가구 엘리베이터 0 0 0 0 석 공 사 가구공사 0 0 0 0 0 0 부대 토목 준공청소 0 0 드라이비트 원목마루 0 0 0 0 0 0 욕실장/욕조 0 0 세 면 대 0 0 7 420 계 413



공 사 명	와동동	1523-2번	지 제안빌	일당신축공사	일 자	; ;	202	21년	3월 6일	토요일	날씨	맑	0
작 업 내	용_				직영	공사	내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
										품 명	단위	수 량	누 계
2단 띠장설치	I									레미콘	M3		0
토사반출(25	대)									철근	ton		0
SCW 면처리										시멘트	포		300
	STATE OF THE PARTY OF									단열재	OH		0
	LUCELLE .									모래	M3		0
No.	- Y									벽돌	천매		0
										잡석75MM	M3		0
양수작업준비										레미탈	포		0
법면 보완작업						직	영 출역	역 사	항	페골재	대		8
우천대비 법	면작업				직 중	NFA	전일	금일	· 누계	폐기물	0		2
					직 운	<u> </u>	172	2	174	PHC-8	본		18
					반경	함	0		0	PHC-9	0		4
					직 8	병	0		0	PHC-10	0		81
					경 L	]	0		0	0	0		0
					일용격	ZI.	0		0	0	0		0
						리	0		0	0	0		0
					계		172	2	174				
명일작업시	븅				직영	공사	내용				(전일) 직	영장비현황	
										지게차	1		1
2단 띠장설치	I									크레인	0		0
토사반출										B / H	0		0
SCW 면처리											(전일)	장비현황	
						직	영 출역	역 사	항	장비명	전일	금일	누계
					직 종	5	전일	금일	실 누계	크레인	0		0
					_		-		0	B / H 06W	1		0.5
					_		-		0	B / H 08W	-		0
		(금일)		역 사		항				D/T(25T)	131	25	156
출역직종	전 일	급	누 계	출역직종	전	일	금	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	PL 창호	0				0	B / H 03W	2		2
철 거 공	0		0	지 붕	0				0	B/H 6	45	1	46
잡 철 공	0		0	방 수	0				0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0				0	물차	36	0	36
방 음	8		8	내장 /수장	0				0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0				0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0				0	BH/10	8	1	9
철 근 공	0		0	데코 타일	0				0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0				0	_	-		0
할 석	0		0	도 장	0				0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0				0		특 기	사 항	

전 기	7		7	도 배	0		0
토 공	231	5	236	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	420	7	427

담 당	공사	공무	소 장
鬱			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩	J신축공사	일 자	: 20	21년 3	8월 7일	일요일	날씨	맑	0
작 업 내 용		직영공	사 내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
						품 명	단위	수 량	누 계
2단 터파기						레미콘	МЗ		0
토사반출(48대)						철근	ton		0
SCW 면처리						시멘트	포		300
1단띠장설치						단열재	OH		0
						모래	M3		0
						벽돌	천매		0
						잡석75MM	M3		0
양수작업준비						레미탈	포		0
법면 보완작업			직영 출	역 사형	<u>}</u>	페골재	대		8
우천대비 법면작업		직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
		직 원	174	2	176	PHC-8	본		18
		반 장	0		0	PHC-9	0		4
		직 영	0		0	PHC-10	0		81
		경 비	0		0	0	0		0
		일용직	0		0	0	0		0
		특 공	0		0	0	0		0
		계	174	2	176				
<u>명일작업사항</u>		직영공	<u>사내용</u>						
						지게차	1		1
2단 띠장설치						크레인	0		0
토사반출						В / Н	0		0
SCW 면처리							(전일)	장비현황	
			직영 출	역 사형	}	장비명	전일	금일	누계
		직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
		_	-		0	B / H 06W	1		0.5
		_	-		0	B / H 08W	_		0
(금일) 출 역		ō				D/T(25T)	156	48	204
	출역직종	전 일	급	일	누 계	D/T(15T)	_		0
	L 창 호	0			0	B / H 03W	2		2
철 거 공 0 0	지 붕	0			0	B/H 6	46	1	47

잡 철 공	0		0	並0	수	0		0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견	출	0		0	물차	36	0	36
방 음 벽	8		8	내장	/수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 칭	당 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조	적	0		0	BH/10	9	1	10
철 근 공	0		0	데코	타일	0		0	_	-		0
CON'C/비계	0		0	0	장	0		0	_	_		0
할 석	0		0	도	장	0		0	_	-		
난 간 대	0		0	타	일	0		0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도	HH	0		0				
토 공	236	2	238	유	리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방	가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공	를 사	0		0				
준공청소	0		0	부대	토목	0		0				
원목마루	0		0	드라0	비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장	/욕조	0		0				
	0		0	):		427	4	431				

다 다	공사	무공	소 장
营			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일	자 :	20	21년 3	월 8일	월요일	날씨	함	010
작 업 내 용	직	영공시	나 내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
						품 명	단위	수 량	누 계
2단 터파기						레미콘	M3		0
토사반출						철근	ton		0
SCW 면처리						시멘트	포		300
2단띠장설치						단열재	OH		0
AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT						모래	M3		0
						벽돌	천매		0
						잡석75MM	МЗ		0
						레미탈	포		0
양수작업준비		즈	덕영 출역	역 사형	+	페골재	대		8
법면 보완작업	직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
우천대비 법면작업	직	원	176	2	178	PHC-8	본		18
	반	장	0		0	PHC-9	0		4
	직	영	0		0	PHC-10	0		81
	경	비	0		0	0	0		0
	일용	용직	0		0	0	0		0
	특	공	0		0	0	0		0
	겨		176	2	178				
<u>명일작업사항</u>	직 9	영공시	<u> </u>				(전일) 직	영장비현황	
						지게차	1		1
2단 터파기						크레인	0		0
SCW 면처리						B / H	0		0

2단띠장설치									(전일) 장비현황				
					-	직영 출역	역 사형	하	장비명	전일	금일	누계	
					직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0	
					-	-		0	B / H 06W	1		0.5	
					-	-		0	B / H 08W	-		0	
		(금일)	출	역 사	항				D/T(25T)	204		204	
출역직종	전 일	일 금	누 계	출역직종	전 일	己	일	누 계	D/T(15T)	_		0	
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	2		2	
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	47	1	48	
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15	
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	36	1	37	
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12	
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5	
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	10	1	11	
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	_	_		0	
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	-	1		0	
할 석	0		0	도 장	0			0	-	-			
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항		
전 기	7		7	도 배	0			0					
토 공	238	3	241	유 리	0			0					
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0					
가구공사	0		0	석 공 사	0			0					
준공청소	0		0	부대 토목	0			0					
원목마루	0		0	드라이비트	0			0					
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0					
	0		0	계	431		5	436					

담 당	공사	무공	소 장
鬱			

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일	자 :	20	21년 3	월 9일 호	화요일	날씨	맑	음
작 업 내	<u> </u>	직영	명공사	내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
							품 명	단위	수 량	누 계
2단 터파기							레미콘	M3		0
토사반출 (28	8대0						철근	ton		0
SCW 면처리							시멘트	王		300
2단띠장설치							단열재	OH		0
							모래	M3		0
	and englished the same						벽돌	천매		0
							잡석75MM	M3		0
							레미탈	포		0
			직	영 출역	격 사항	•	페골재	대		8
양수작업준비		직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작업	업	직	원	178	2	180	PHC-8	본		18
우천대비 법(	면작업	반	장	0		0	PHC-9	0		4

1					TI OI	0			DUO 40			0.4	
					직 영	0		0	PHC-10	0		81	
					경 비	0		0	0	0		0	
					일용직	0		0	0	0		0	
					특 공	0		0	0	0		0	
					계	178	2	180					
명일작업시	항				<u>직영공사내용</u>					(전일) 직영장비현황			
									지게차	1		1	
2단 터파기									크레인	0		0	
SCW 면처리									B / H	0		0	
2단띠장설치										(전일)	장비현황		
					2	직영 출역	역 사	항	장비명	전일	금일	누계	
					직 종	전일	금일	느 누계	크레인	0		0	
					_	-		0	B / H 06W	1	1	1.5	
					_	_		0	B / H 08W	1		0	
		(금일)	출	역 사	항			•	D/T(25T)	204	28	232	
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	П	일	누 계	D/T(15T)	_		0	
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	2		2	
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	48	1	49	
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15	
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	37	0	37	
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12	
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5	
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	11	1	12	
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	_	_		0	
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	_		0	
할 석	0		0	도 장	0			0	_	_			
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항		
전 기	7		7	도 배	0			0					
토 공	241	3	244	유 리	0			0					
 엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0					
가구공사	0		0	석 공 사	0			0					
준공청소	0		0	부대 토목	0			0					
원목마루	0		0	드라이비트	0			0					
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0					
51	0		0	л <u>е</u> в, т <u>т</u>	436		5	441					
	ý		J	- 11	,50		J						

다 담	공사	마 김	소 장

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 3월 10일	수요일 날씨		랅	010
작 업 내	<u>&amp;</u>	직영공사	내용	(전	일) 반 입	십 자 재 현 황	
				품 명	단위	수 량	누 계
2단 터파기				레미콘	M3		0
토사반출 (52	2대)			철근	ton		0
SCW 면처리				시멘트	포		300

2단띠장설치						Ī					단열재	OH		0
	. D		#2 To 100	4							모래	M3		0
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	and the										 벽돌	천매		0
			N No.								잡석75MM	M3		0
1491											레미탈	포		0
물차운행 도	로 비산방기	ZI					직임	명 출의	역 사형	항	페골재	대		8
양수작업준비	I					직 종	전	턴일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작업	업					직 원 180 2 182 P				PHC-8	본		18	
우천대비 법!	면작업					반 장		0		0	PHC-9	0		4
안전정기 교	육실시					직 영		0		0	PHC-10	0		81
매립 폐기물	현장조사(	건축주 및	LH직원)			경 비		0		0	0	0		0
폐기물 처리	기물 처리 신고서류준비				일용직		0		0	0	0		0	
						특 공	1	0		0	0	0		0
								80	2	182				
명일작업시	<u>명일작업사항</u>					직영공					1	(전일) 직	영장비현황	
	_							_			지게차	1		1
2단 터파기											크레인	0		0
SCW 면처리											B / H	0		0
2단띠장설치												(전일)	 장비현황	-
							직임	g 출9	역 사형	 항	장비명	전일	금일	누계
						직 종	1	선일	금일		크레인	0		0
								_		0	B / H 06W	2	0	1.5
						_		_		0	B / H 08W	_		0
		(금일)	<u></u> 출	역	사		항			1	D/T(25T)	232	52	284
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역	직종	전 일	텔	금	일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	ΡLā						0	B / H 03W	2	2	4
철 거 공	0		0	지	붕	0				0	B/H 6	49	1	50
잡 철 공	0		0	방	수	0				0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견	출	0				0	물차	37	1	38
방 음 벽	8		8	내장 /	/수장	0				0	항타기	12	0	12
 조 경	0		0	목 칭	호	0				0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조	적	0				0	BH/10	12	1	13
철 근 공	0		0	데코	타일	0				0	_	_		0
CON'C/비계	0		0	01	장	0				0	_	-		0
할 석	0		0	도	장	0				0	_	-		
_ 난 간 대	0		0	타	일	0				0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도	배	0				0				
토 공	244	5	249	유	리	0				0	_ 오전 10시경 종중(건축주) 재무위원 현:			
엘리베이터	0		0	주방	가구	0				0	피기물조사, 오후 1시경 LH공사 직원 2			
	0		0	석 공	당 사	0				0	 (이채문, 김종현)매립폐기물 조사			
준공청소	0		0	부대	토목	0				0	 3/11 오후 3시까지 회신키로 함			
원목마루	0		0	드라이	비트	0				0	 김부사장님에게 현황보고 통화			
세 면 대	0		0	욕실장	/욕조	R조 0 3 공문발송(건축주)								
	0		0	l	계 441 7 448									
				<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>							

담 당 공사 공무 소 장



공 사 명	와동동	1523-2번	지 제안빌	J 당신축공사	일 7	다 :	202	21년	3월 11일	목요일	날쎄	라	010
작 업 내	용				직영	공사	내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
										품 명	단위	수 량	누 계
2단 터파기										레미콘	M3		0
토사반출 (4 <del>.</del>	5대)									철근	ton		0
SCW 면처리										시멘트	王		300
2단띠장설치										단열재	OH		0
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH									모래	M3		0
										벽돌	천매		0
STALL STALL		Con The								잡석75MM	M3		0
										레미탈	포		0
매립 폐기물	처리 협의	l				직	영 출역	격 사	항	페골재	대		8
양수작업준비	l				직 중	종	전일	금일	· 누계	폐기물	0		2
법면 보완작	업				직 원	원	182	2	184	PHC-8	보		18
우천대비 법	면작업				반경	장	0		0	PHC-9	0		4
안전계단 시	공				직 8	경	0		0	PHC-10	0		81
					경난	11	0		0	0	0		0
					일용격	직	0		0	0	0		0
					특공		0		0	0	0		0
					계		182	2	184				
<u>명일작업사항</u>				직영	공사	<u>내용</u>				(전일) 직	영장비현황		
2단 터파기										지게차	1		1
SCW 면처리										크레인	0		0
2단MSTRUT설:	치									B / H	0		0
											(전일)	장비현황	
					직영 출역 사항					장비명	전일	데	누계
					직 종	100	전일	금일	· 누계	크레인	-		_
					-	-	-		0	B / H 06W	2	0	1.5
					-	-	-		0	B / H 08W	_		0
		(금일)	출	역 사		항				D/T(25T)	284	45	329
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전	일	己	일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	PL 창 호	0	1			0	B / H 03W	4	2	6
철 거 공	0		0	지 붕	0	)			0	B/H 6	50	1	51
잡 철 공	0		0	방 수	0	)			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0	)			0	물차	38	0	38
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0	)			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0	)			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0	)			0	BH/10	13	1	14
철 근 공	0		0	데코 타일	0	)			0	_	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0	)			0	_	-		0
할 석	0		0	도 장	0	)			0	_	-		
난 간 대	0		0	타 일	0 0					특 기 사 항			
전 기	7		7	도 배	0 0				0	공문발송(건축주)			

토 공	249	5	254	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	448	7	455

내 공사측 의견 : 토지매수시 지하매립된 폐기물은 매수자가 처리키로 되여 있음. 건축주 : 현황사진등 증빙 철저히 관리 하여 시공사가 처리하고 추후 설계변경 증액 처리키로함

당	공사	공	소 장

공 사 명 와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일	자 :	202	21년 3	월 12일	금요일	날씨	맑	010	
작 업 내 용	직임	병공/	사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황				
						품 명	단위	수 량	누 계	
매립폐기물 집토						레미콘	M3		0	
SCW 면처리						철근	ton		0	
2단MSTRUT설치						시멘트	포		300	
안전계단 시공 완료						단열재	OH		0	
						모래	M3		0	
						벽돌	천매		0	
						잡석75MM	M3		0	
						레미탈	포		0	
매립폐기물 처리 신고			직영 출역	격 사형	il-	페골재	대		8	
양수작업준비	직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2	
법면 보완작업	직	원	184	2	186	PHC-8	뵌		18	
우천대비 법면작업	반	장	0		0	PHC-9	0		4	
	직	영	0		0	PHC-10	0		81	
	경	Ы	0		0	0	0		0	
	일용	직	0		0	0	0		0	
	특	공	0		0	0				
	계		184	2	186					
<u>명일작업사항</u>	직영	경공/	<u>사내용</u>				(전일) 직	영장비현황		
						지게차	1		1	
2단 터파기						크레인	0		0	
SCW 면처리						B / H	0		0	
2단MSTRUT설치								장비현황		
3/17일 국토부 안전점검 대비 준비			직영 출역		ił I	장비명	전일	금일	누계	
	직	종	전일	금일		크레인	0		0	
		-	_			B / H 06W	2		1.5	
		-	_		0	B / H 08W	-		0	
(금일) 출 역 사	1	항		1		D/T(25T)	329		329	
출역직종 전 일 금 일 누 계 출역직종		일	금	일	누계	D/T(15T)	_		0	
직 원 0 0 PL 창 호		0			0	B / H 03W	6	2	8	
철 거 공 0 0 지 · 병		0			0	B/H 6	51	1	52	
잡 철 공 0 0 방 수		0			0	오거(85톤)	15		15	

설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	38	1	39
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	14	1	15
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	-	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	_	_		0
할 석	0		0	도 장	0		0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0		0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0		0				
토 공	254	5	259	유 리	0		0	금일부터 [	매립 폐기물	를 처리키로	알려드림
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0	(종중 정진	<u></u>	16-8516) =	-오전9:12
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	455	7	462				

당 담	공사	공	소 장
(E)			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일	자	: 202	21년 3월	월 13일	토요일	날쎄	맑	ᅃ
작 업 내 용	직	영공.	사 내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
						품 명	단위	수 량	누 계
2단 터파기						레미콘	M3		0
SCW 면처리						철근	ton		0
2단MSTRUT설치						시멘트	포		300
3/17일 국토부 안전점검 대비 준비						단열재	OH		0
						모래	M3		0
A TO						벽돌	천매		0
						잡석75MM	M3		0
						레미탈	포		0
			직영 출역	역 사항	-	페골재	대		8
양수작업준비	직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작업	직	원	186	2	188	PHC-8	본		18
우천대비 법면작업	반	장	0		0	PHC-9	0		4
지하매립 폐기물 폐골재 선별작업	직	영	0		0	PHC-10	0		81
	경	비	0		0	0	0		0
	일용	용직	0		0	0	0		0
	특	공	0		0	0	0		0
	):	1	186	2	188				
<u>명일작업사항</u>	직	영공.	사내용				(전일) 직	영장비현황	
						지게차	1		1
2단 터파기						크레인	0		0
SCW 면처리						В / Н	0		0
2단MSTRUT설치						(전일) 장비현황			

3/17일 국토	부 안전점	검 대비 준	Ы		즈	직영 출역	역 사	하	장비명	전일	금일	누계
지하매립 폐	기물 폐골/	대 선별작인	1		직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
					-	-		0	B / H 06W	2		1.5
					-	-		0	B / H 08W	_		0
	(금일) 출 역 사								D/T(25T)	329		329
출역직종	전 일	일 금	누 계	출역직종	전 일	品	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	8	2	10
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	52	1	53
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	39	0	39
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	15	1	16
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	_	_		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	_		0
할 석	0		0	도 장	0			0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
토 공	259	5	264	유 리	0			0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0				
가구공사	0		0	석 공 사	0			0				
준공청소	0		0	부대 토목	0			0				
원목마루	0		0	드라이비트	0			0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0				
	0		0	계	462		7	469				

담당	공사	무 공	소 장
鬱			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일	자 :	202	21년 3월	월 14일	일요일	날씨	京	음		
작 업 내 용	직임	영공사	내용			(전	(전일) 반 입 자 재 현 황				
						품 명	단위	수 량	누 계		
휴 무						레미콘	M3		0		
						철근	ton		0		
						시멘트	포		300		
						단열재	OH		0		
						모래	M3		0		
						벽돌	천매		0		
						잡석75MM	МЗ		0		
						레미탈	포		0		
		직	영 출역	역 사항	+	페골재	대		8		
	직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2		
	직	원	188	2	190	PHC-8	뵌		18		
	반	장	0		0	PHC-9	0		4		
	직	영	0		0	PHC-10	0		81		

				ĺ								
					경 비	0		0	0			0
					일용직	0		0	0	0		0
					특 공	0		0	0	0		0
					계	188	2	190				
명일작업시	<u>  </u>				<u>직영공사내용</u>			(전일) 직영장비현황				
									지게차	1		1
2단 터파기									크레인	0		0
SCW 면처리									B / H	0		0
2단MSTRUT설:	치									(전일)	장비현황	
3/17일 국토!	부 안전점	검 대비 준	<b>J</b> I		2	직영 출역	역 사	항	장비명	전일	금일	누계
지하매립 폐:	기물 폐골기	때 선별작인	}		직 종	전일	금일	실 누계	크레인	0		0
					-	_		0	B / H 06W	2		1.5
					-	-		0	B / H 08W	-		0
		(금일)	· 출	역 사	항			•	D/T(25T)	329		329
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금	일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	10		10
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	53	0	53
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	39	0	39
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	16	0	16
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	_	_		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	_		0
할 석	0		0	도 장	0			0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
_ 토 공	264	0	264	유 리	0			0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0				
가구공사	0		0	석 공 사	0			0				
준공청소	0		0	부대 토목	0			0				
원목마루	0		0	드라이비트	0			0				
<u> </u>	0		0	욕실장/욕조	0			0				
	0		0	계	469		2	471				
	,		J	"	.50		_					

담당	공사	공	소 소

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 3월 15일	월요일	날씨	랅	010
작 업 내	<u>ao</u>	직영공사	내용	(전	일) 반 입	l 자 재 현 황	
				품 명	단위	수 량	누 계
2단 터파기				레미콘	M3		0
SCW 면처리				철근	ton		0
2단MSTRUT설	⊼l			시멘트	포		300
3/17일 국토	부 안전점검 대비 준비			단열재	OH		0

지하매립 폐	기물 폐골계	대 선별작인	1						모래	M3		0
A SHEAD	NA NA		A CONTRACTOR						벽돌	천매		0
									잡석75MM	M3		0
		人性心							레미탈	포		0
<b>""</b>						직영 출	역 사형	하	페골재	대		8
양수작업준비	I				직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작	업				직 원	190	2	192	PHC-8	본		18
우천대비 법	면작업				반 장	0		0	PHC-9	0		4
					직 영	0		0	PHC-10	0		81
					경 비	0		0	0	0		0
					일용직	0		0	0	0		0
					특 공	0		0	0	0		0
					계	190	2	192				
명일작업시	l 항				직영공	사내용	•	•		(전일) 직	영장비현황	
									지게차	1		1
2단 터파기									크레인	0		0
SCW 면처리									B / H	0		0
2단MSTRUT설	치									(전일)	장비현황	
3/17일 국토	부 안전점점	검 대비 준	НΙ			직영 출	역 사형	항	장비명	전일	금일	누계
지하매립 폐	기물 폐골계	대 선별작인	₫		직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
					_	-		0	B / H 06W	2		1.5
					_	_		0	B / H 08W	_		0
		(금일)	출	역 사	ē	<u></u>			D/T(25T)	329		329
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	급	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	10	1	11
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	53	1	54
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	39	0	39
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	16	1	17
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	_	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	-		0
할 석	0		0	도 장	0			0	_	-		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
토 공	264	5	269	유 리	0		$\dashv$	0	본사 철콘	, 시스템비	계 선정 공	문 전송
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0	1			
가구공사	0		0	석 공 사	0			0	1			
준공청소	0		0	부대 토목	0			0	1			
원목마루	0		0	드라이비트	0			0	1			
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0	1			
	0		0	Эl	47	1	7	478	]			
					L		I.		<u> </u>			

담 당 공사 공무 소 장



공 사 명	와동동	1523-2번	지 제안별	실당신축공사	일 자 : 2021년 3월 16일 화요		화요일	날씨	맑	음			
작 업 내		1020 22	74 741 2 2	02 1011			내용		02 102	_		자 재 현	
<u> </u>	<u>o</u>				_ 7 0	<u> </u>	<u>чі о</u>			품 명	단위	수 량	. ㅎ 누 계
2단 터파기										레미콘	M3		0
SCW 면처리										철근	ton		0
2단MSTRUT설:	치									시멘트	王		300
3/17일 국토	부 안전점	검 대비 준	비(현수막	, 계단)						단열재	OH		0
지하매립 폐	기물 폐골계	때 선별작인	၌		도					모래	M3		0
		E MARKET STATE								벽돌	천매		0
										잡석75MM	M3		0
Table.		1200								레미탈	포		0
						직	영 출역	역 사	항	페골재	대		8
양수작업준비	I				직 종	1	전일	금일	! 누계	폐기물	0		2
법면 보완작	업				직 운	4	192	2	194	PHC-8	뵌		18
우천대비 법	면작업				반 장	<u></u>	0		0	PHC-9	0		4
					직 8	1	0		0	PHC-10	0		81
					경 법	I	0		0	0	0		0
					일용적	į	0		0	0	0		0
					특공	2	0		0	0	0		0
					계		192	2	194				
명일작업시	<u>명일작업사항</u>				직영:	공사	<u>내용</u>				(전일) 직	영장비현황	
										지게차	1		1
2단 터파기										크레인	0		0
SCW 면처리										B / H	0		0
2단MSTRUT설:	치										(전일)	장비현황	
3/17일 국토	부 안전점	검 대비 준	HI			_	영 출역	_		장비명	전일	금일	누계
지하매립 폐	기물 폐골계	대 선별작인	딐		직 종	•	전일	금일		크레인	0		0
					_		_		0	B / H 06W	2		1.5
					_		_		0	B / H 08W	_		0
	1	(금일)		역 사	ī	항	1			D/T(25T)	329		329
출역직종	전 일	금일	누 계	출역직종	전		己	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0			P L 창 호	0				0	B / H 03W	11		11
철 거 공	0		0	지 붕	0				0	B/H 6	54	0	54
잡 철 공	0		0	방 수	0				0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0				0	물차	39	0	39
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0				0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0				0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0				0	BH/10	17	0	17
철 근 공	0		0	데코 타일	0				0	_	-		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0				0	_	-		0
	0		0	도 장	0				0	_	-		
난 간 대	0		0	타 일	0				0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0				0				

토 공	269	2	271	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	jl	478	4	482

종중재무위원들 현장 방문 지하매설폐기물(폐골재) 처리후 증빙자료 제출요망(처리 사진은 일괄제출)

담	공사	공무	소 장
<b>E</b>			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌	l딩신축공사	일 자 : 2021년 3월 17일 수					수요일	날쎄	핡	음	
<u>작 업 내 용</u>		직인	병공/	사 내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황	
							품 명	단위	수 량	누 계	
페기물처리 신고 승인지연으로 터파기중단							레미콘	M3		0	
국토부 안전관리원 안전점검(오후 1시경)							철근	ton		0	
= 원형 STRUT 시공시 안전교육 및 추락방;	지에 만전을 요?						시멘트	포		300	
= 띠장 연결판 일부 설치 미흡 조치요망			-					OH		0	
= 전박적으로 안전시설은 양호 하나 지속	적으로 안전요힘						모래	M3		0	
= 점검자 : 안희열, 박태진							벽돌	천매		0	
							잡석75MM	M3		0	
							레미탈	포		0	
			į	직영 출역	역 사형	하 >	페골재	대		8	
		직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2	
		직	원	194	2	196	PHC-8	본		18	
		반	장	0		0	PHC-9	0		4	
		직	영	0		0	PHC-10	0		81	
		경	비	0		0	0	0		0	
		일용	직	0		0	0	0		0	
		<b></b> ■	공	0		0	0	0		0	
		계		194	2	196					
<u>명일작업사항</u>		직임	병공/	사내용			(전일) 직영장비현황				
							지게차	1		1	
2단 터파기							크레인	0		0	
SCW 면처리							B / H	0		0	
2단MSTRUT설치								(전일)	장비현황		
지하매립 폐기물 폐골재 반출작업			į	직영 출역	격 사형	하	장비명	전일	길	누계	
		직	종	전일	금일	누계	크레인	0		0	
			-	-		0	B / H 06W	2		1.5	
		0					B / H 08W	ı		0	
(금일) 출	역 사		항				D/T(25T)	329		329	
출역직종 전 일 금 일 누 계	출역직종	전	일	品	일	누 계	D/T(15T)	-		0	
직 원 0 0	P L 창 호		0			0	B / H 03W	11		11	
철 거 공 0 0	지 붕		0			0	B/H 6	54	0	54	
잡 철 공 0 0	방 수		0			0	오거(85톤)	15		15	

설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	39	0	39
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	17	0	17
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	ı	ı		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	ı	ı		0
0	0		0	도 장	0		0	ı	ı		
난 간 대	0		0	타 일	0		0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0		0				
토 공	271	1	272	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	482	3	485				

당 담	공사	공	소 장

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일	자 :	202	21년 3월	월 18일	목요일	날씨	맑	음	
작 업 내 용	직	영공/	사 내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황	
						품 명	단위	수 량	누 계	
2단 터파기						레미콘	M3		0	
SCW 면처리						철근	ton		0	
2단MSTRUT설치						시멘트	포		300	
지하매설 패기물 폐골재 반출(50대 예상)						단열재	OH		0	
						모래	M3		0	
Art.						벽돌	천매		0	
						잡석75MM	MЗ		0	
						레미탈	포		0	
			직영 출	역 사항		페골재	대		8	
양수작업준비	직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2	
법면 보완작업	직	원	196	2	198	PHC-8	본		18	
우천대비 법면작업	반	장	0		0	PHC-9	0		4	
	직	영	0		0	PHC-10	0		81	
	경	비	0		0	0	0		0	
	일용	용직	0		0	0	0		0	
	특	공	0		0	0	0		0	
	7	4	196	2	198					
<u>명일작업사항</u>	직	영공/	<u>사내용</u>				(전일) 직	영장비현황		
						지게차	1		1	
2단 터파기						크레인	0		0	
SCW 면처리						В / Н	0		0	
2단MSTRUT설치						(전일) 장비현황				

지하매립 폐	기물 폐골기	때 반출작인	1		2	직영 출역	역 사	하	장비명	전일	금일	누계
					직 종	전일	금일	· 누계	크레인	0		0
					-	_		0	B / H 06W	2	1	2.5
					_	-		0	B / H 08W	ı		0
		(금일)	출	역 사	항				D/T(25T)	329	50	379
출역직종	전 일	힐 급	누 계	출역직종	전 일	品	일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	11		11
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	54	1	55
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	39	0	39
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	17	1	18
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	_	_		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	_		0
0	0		0	도 장	0			0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
토 공	272	5	277	유 리	0			0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0				
가구공사	0		0	석 공 사	0			0				
준공청소	0		0	부대 토목	0			0				
원목마루	0		0	드라이비트	0			0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0				
	0		0	계	485	)	7	492				

담 당	공사	공	소 장
霞			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일	자 :	202	21년 3월	월 19일	금요일	요일 날씨 맑음			
작 업 내 용	직임	병공시	<u> 내용</u>			(전	일) 반 입	자 재 현	황	
						품 명	단위	수 량	누 계	
2단 터파기						레미콘	M3		0	
SCW 면처리						철근	ton		0	
2단MSTRUT설치						시멘트	포		300	
지하매설 패기물 폐골재 반출(50대 예상)						단열재	OH		0	
						모래	M3		0	
						벽돌	천매		0	
						잡석75MM	M3		0	
						레미탈	포		0	
		즈	익영 출역	격 사항	+	페골재	대		8	
양수작업준비	직	종	전일	일 급	누계	폐기물	0		2	
법면 보완작업	직	원	198	2	200	PHC-8	뵌		18	
우천대비 법면작업	반	장	0		0	PHC-9	0		4	
	직	영	0		0	PHC-10	0		81	

I				İ	· · · ·		I			_		
					경 비	0		0	0			0
					일용직	0		0	0	0		0
					특 공	0		0	0	0		0
					계	198	2	200				
명일작업시	항				직영공/	<u> 나내용</u>				(전일) 직	영장비현황	
									지게차	1		1
2단 터파기									크레인	0		0
SCW 면처리									B / H	0		0
2단MSTRUT설:	치									(전일)	장비현황	
지하매립 폐그	기물 폐골기	때 반출작인	‡		2	직영 출역	역 사	항	장비명	전일	금일	누계
					직 종	전일	금일	· 누계	크레인	0		0
					-	_		0	B / H 06W	3	1	3.5
					_	_		0	B / H 08W	_		0
		(금일)	출	역 사	항			1	D/T(25T)	379	50	429
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금	일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	11		11
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	55	1	56
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	39	0	39
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	18	1	19
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	_	_		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	_		0
0	0		0	도 장	0			0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
· 토 공	277	5	282	유 리	0			0				
 엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0				
가구공사	0		0	석 공 사	0			0				
준공청소	0		0	부대 토목	0			0				
원목마루	0		0	드라이비트	0			0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0				
11	0		0	계	492		7	499				
	3		J	- 11	102		•	100				

당 담	공사	무 공	소 장

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 3월 20일	토요일 날씨 비				
작 업 내	<u>0</u>	직영공사	내용	(전	(전일) 반 입 자 재 현 황			
				명 품	누 계			
2단 터파기				레미콘	M3		0	
SCW 면처리				철근	ton		0	
2단MSTRUT설	ΣÌ			시멘트	포		300	
3단띠장설치	토사반출 7대후 우천으로 중단			단열재	OH		0	





양수작업준비 법면 보완작업 우천대비 법면작업

(우천으로작업중단)

					벽돌	천매		0
					잡석75MM	M3		0
					레미탈	포		0
		직영 출역	격 사힝	†	페골재	대		8
직	종	전일	급	누계	폐기물	0		2
직	원	200	2	202	PHC-8	뵌		18
한	장	0		0	PHC-9	0		4
직	08	0		0	PHC-10	0		81
경	비	0		0	0	0		0
일용	용직	0		0	0	0		0
Шſ	아	0		0	0	0		0
):		200	2	202				
	~ _			•		(TIOL) TI	OJ TI I I I I I	•

명일작업사항

우천대비 양수작업준비 직영공사내용 (전일) 직영장비현황 지게차 1 크레인 0 0 B / H 0

(전일) 장비현황 직영 출역 사항 장비명 전일 금일 누계 직 종 금일 전일 누계 크레인 0 0 O B / H 06W 3.5 O B / H 08W 0

							_				-
		(금일)	출	역 사	하0			D/T(25T)	429	7	436
출역직종	전 일	일 기미	누 계	출역직종	전 일	금	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	11	2	13
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	56	1	57
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	39	1	40
바음	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	19	1	20
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	_	1		0
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	_	ı		0
0	0		0	도 장	0		0	_	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0		0				
토 공	282	5	287	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0	]			
준공청소	0		0	부대 토목	0		0	]			
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	499	7	506	]			

담 당 공사 공무

소 장



공 사 명	와동동	1523-2번	지 제안븯	실딩신축공사	일 지	:	202	21년	3월 21일	일요일	날씨	맑	음
작 업 내 용	<u> </u>				직영	공사	내용			(전	일) 반 입	자 재 현	항
										품 명	단위	수 량	누 계
2단 MSTRUT 트	트러스부분	설치								레미콘	M3		0
3단 띠장 설치	İ									철근	ton		0
BH 10 반출										시멘트	포		300
크람샬 반입설	설치									단열재	OH		0
건물중심선 및	및 레벨검축	즉								모래	M3		0
- 1										벽돌	천매		0
1										잡석75MM	M3		0
1/67										레미탈	포		0
A III	M. P.					직	영 출역	역 사	항	페골재	대		8
양수작업준비					직 종	5	전일	금일	일 누계	폐기물	0		2
법면 보완작인	겈				직 윤	į	202	2	204	PHC-8	본		18
우천대비 법민	변작업				반 장	ļ.	0		0	PHC-9	0		4
					직 영	4	0		0	PHC-10	0		81
					경 법	I	0		0	0	0		0
					일용직	1	0		0	0	0		0
					특공	2	0		0	0	0		0
					계		202	2	204				
명일작업사항				직영	공사	내용				(전일) 직	영장비현황		
										지게차	1		1
3단 띠장 설치	t									크레인	0		0
우천대비										В / Н	0		0
양수작업준비											(전일)	장비현황	
						직	영 출역	역 사	항	장비명	전일	금일	누계
					직 종		전일	금일	일 누계	크레인	0		0
					-		-		0	B / H 06W	4		3.5
					-		-		0	B / H 08W	_		0
		(금일)	출	역 사		항				D/T(25T)	436		436
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 :	일	급	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0				0	B / H 03W	13		13
철 거 공	0		0	지 붕	0				0	B/H 6	57	1	58
잡 철 공	0		0	방 수	0				0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0				0	물차	40	0	40
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0				0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0				0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0				0	BH/10	20	0	20
철 근 공	0		0	데코 타일	0				0	크람샬	-	1	1
CON'C/비계	0		0	미 장	0				0	_	-		0
0	0		0	도 장	0				0	_	-		
난 간 대	0		0	타 일	0				0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0				0	J			

토 공	287	5	292	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	jl	506	7	513

당	공사	공무	소 장
(整)			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	202	21년 3	월 22일	월요일	날쎄	맑	0 0
작 업 내 용	직영공사	나 내용			(전	일) 반 입	자 재 현	항
					품 명	단위	수 량	누 계
3단 띠장 / MSTRUT설치					레미콘	M3		0
크람샬작업 준지					철근	ton		0
E/V PIT 터파기					시멘트	포		300
					단열재	OH		0
					모래	M3		0
1920					벽돌	천매		0
					잡석75MM	МЗ		0
					레미탈	포		0
노동부 안전점검 감사 (오후 1시)	2	직영 출역	격 사형	i <del>l</del>	페골재	대		8
양수작업준비	직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작업	직 원	204	2	206	PHC-8	본		18
우천대비 법면작업	반 장	0		0	PHC-9	0		4
오후 5시 LH공사 현장조사(페기물)	직 영	0		0	PHC-10	0		81
	경 비	0		0	0	0		0
	일용직	0		0	0	0		0
	용	0		0	0	0		0
	계	204	2	206				
명일작업사항	직영공사내용					(전일) 직	영장비현황	
					지게차	1		1
3단 띠장 / MSTRUT설치					크레인	0		0
크람샬작업 준지					В / Н	0		0
E/V PIT 터파기						(전일)	장비현황	
토산반출	2	직영 출역	벽 사형	ŀ	장비명	전일	금일	누계
	직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
	-	-		0	B / H 06W	4		3.5
	-	-		0	B / H 08W	-		0
(금일) 출 역 사	항				D/T(25T)	436		436
출역직종 전 일 금 일 누 계 출역직종	전 일	급	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원 0 PL 창 호	0			0	B / H 03W	13		13
철 거 공 0 이 지 붕	0			0	B/H 6	58	1	59
잡 철 공 0 0 방 수	0			0	오거(85톤)	15		15

설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	40	1	41
					0		0		40	'	41
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	20	1	21
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	크람샬	1	1	2
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	_	_		0
0	0		0	도 장	0		0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0		0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0		0				
토 공	292	6	298	유 리	0		0	노동부 감.	사 지적사형	하	
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0	협의체 회	의록 및 합	동점검 미술	실시
가구공사	0		0	석 공 사	0		0	근로감독관	한 이선욱,	정연희, 천	!동수
준공청소	0		0	부대 토목	0		0	오후 5시 I	LH공사 현정	장조사(페기	물)
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	513	8	521				

당 담	공사	공	소 장

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일	자	: 202	21년 3월	월 23일	화요일	날씨	라	010
<u>작 업 내 용</u>	직	영공	사 내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
						품 명	단위	수 량	누 계
3단 띠장 / MSTRUT설치						레미콘	M3		0
크람샬작업 준지						철근	ton		0
E/V PIT 터파기						시멘트	王		300
토산반출						단열재	OH		0
						모래	M3		0
						벽돌	천매		0
						잡석75MM	MЗ		0
						레미탈	포		0
		직영 출역 사항					대		8
양수작업준비	직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작업	직	원	206	2	208	PHC-8	본		18
우천대비 법면작업	반	장	0		0	PHC-9	0		4
철근 및 형틀 공정회의 (반입량 및 가공도, 버림타설일X	H 직	영	0		0	PHC-10	0		81
	경	비	0		0	0	0		0
	일용	용직	0		0	0	0		0
	특	공	0		0	0	0		0
		계	206	2	208				
<u>명일작업사항</u>	직	영공	<u>사내용</u>				(전일) 직	영장비현황	
						지게차	1		1
3단 띠장 / MSTRUT설치						크레인	0		0
크람샬작업 준지						В / Н	0		0
E/V PIT 터파기							(전일)	장비현황	

토산반출	토산반출						격 사형	ਹੈ	장비명	전일	금일	누계
					직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
					-	_		0	B / H 06W	4	0	3.5
					-	-		0	B / H 08W	ı		0
		(금일)	출	역 사	항	-			D/T(25T)	436	40	476
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	급	일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	13	2	15
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	59	1	60
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	41	0	41
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	21	0	21
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	크람샬	2	1	3
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	_		0
0	0		0	도 장	0			0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
토 공	298	5	303	유 리	0			0	재무위원 :	2인 현장 점	점검(오후 3	8시)
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0	김병현부시	<b>나</b> 장님 현장	방문 오후	2시
가구공사	0		0	석 공 사	0			0	특기사항 :	: 금일 종중	공정회의	부사장님
준공청소	0		0	부대 토목	0			0		참석 (설	계도면 및 ]	페기물 건)
원목마루	0		0	드라이비트	0			0	수도 인입	J공사비 종	중에 유선	로고
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0				
	0		0	계	521		7	528				

담 당	공사	공무	소 장
(EEE)			

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	힏	자 :	202	21년 3	월 24일	수요일	날씨	맑	010	
작 업 내	<u>8</u>	<u>직영공사 내용</u>					(전	(전일) 반 입 자 재 현 황			
							품 명	단위	수 량	누 계	
3단 띠장 / I	MSTRUT설치						레미콘	M3		0	
크람샬작업	준지						철근	ton		0	
전기실 바닥	터파기						시멘트	포		300	
토산반출							단열재	OH		0	
and the same of							모래	M3		0	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR							벽돌	천매		0	
TO SECOND							잡석75MM	M3		0	
							레미탈	포		0	
The second			7	덕영 출역	역 사힝	+	페골재	대		8	
양수작업준비	I	직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2	
법면 보완작	업	직	원	208	2	210	PHC-8	뵌		18	
우천대비 법	면작업	반	장	0		0	PHC-9	0		4	
철근반입 및	물량 신청(준스틸)	직	영	0		0	PHC-10	0		81	
=							_				

				1	74 III	0			0	0		0
					경 비	0		0	0			0
					일용직	0		0	0			0
					특 공	0		0	0	0		0
					계	208	2	210				
명일작업시	<u>  </u> 항				직영공/	<u> </u>				(전일) 직	영장비현황	
									지게차	1		1
3단 띠장 / N								크레인	0		0	
크람샬작업 등	준지								B / H	0		0
전기실 바닥	터파기									(전일)	장비현황	
토산반출					2	직영 출역	역 사	항	장비명	전일	금일	누계
본 수도 인입	공사(공사	·비 종중에	공문발송)		직 종	전일	금일	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	크레인	0		0
					-	_		0	B / H 06W	4	0	3.5
					-	-		0	B / H 08W	_		0
		(금일)	출	역 사	항				D/T(25T)	476		476
출역직종	전 일	희 11a	누 계	출역직종	전 일	巾	일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	15	2	17
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	60	1	61
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	41	0	41
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	21	1	22
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	크람샬	3	1	4
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	_		0
0	0		0	도 장	0			0	-	-		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
토 공	303	5	308	유 리	0			0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0				
가구공사	0		0	석 공 사	0			0				
준공청소	0		0	부대 토목	0			0				
원목마루	0		0	드라이비트	0			0				
 세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0				
	0		0	계	528		7	535				
			-		5.20							

담 당	공사	공무	소 장
翻			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 3월 25일	목요일	날씨	맑	olo
작 업 내 용	직영공사	내용	(전	일) 반 입	십 자 재 현 황	
			품 명	단위	수 량	누 계
3단 터파기			레미콘	M3		0
토사반출(10대)			철근	ton		0
SCW 면처리			시멘트	王		300
3단MSTRUT설치			단열재	OH		0

-					1				모래	M3		0
manufactural III An	and the same								부동	o 천매		0
The second secon	37								<u>'</u> 르 잡석75MM	M3		0
									레미탈	 王		0
						직영 출	역 사형	<u></u>	페골재	대		8
양수작업준비	I				직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작업					· 0 직 원	210	2	212	PHC-8	본		18
우천대비 법(					· - 반 장	0		0	PHC-9	0		4
파일항두정리					<u></u> 직 영	0		0	PHC-10	0		81
안전계단설치	I				경 비	0		0	0	0		0
					일용직	0		0	0	0		0
					특 공	0		0	0	0		0
					ıЯ	210	2	212				
명일작업시	·항					사내용				(전일) 직	영장비현황	
	_								지게차	1		1
3단 터파기									크레인	0		0
토사반출(100	대)								B / H	0		0
SCW 면처리										(전일)	장비현황	
3단MSTRUT설	치					직영 출	역 사형	하	장비명	전일	금일	누계
					직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
					_	-		0	B / H 06W	4		3.5
					_	-		0	B / H 08W	_		0
		(금일)	출	역 사	ē	하	•		D/T(25T)	476	10	486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일		일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	17	2	19
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	61	1	62
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	41	0	41
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	22	1	23
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	크람샬	4	1	5
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	-		0
0	0		0	도 장	0			0	_	-		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
토 공	308	5	313	유 리	0			0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0				
가구공사	0		0	석 공 사	0			0				
준공청소	0		0	부대 토목	0			0				
원목마루	0		0	드라이비트	0			0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0				
	0		0	계	53	35	7	542				

담 당 공사 공무 소 장



공 사 명	와동동	1523-2번	지 제안빌		일 ;	자 :	202	21년	3월 26일	금요일	날쎄	맑	음
작 업 내	용				직영	성공사	내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
										품 명	단위	수 량	누 계
3단 터파기										레미콘	M3		0
토사반출(10	대)									철근	ton		0
SCW 면처리	바닥정지작	업								시멘트	포		300
3단MSTRUT설	치									단열재	OH		0
THE REAL PROPERTY.			3,170	The second second						모래	M3		0
The second second										벽돌	천매		0
11 21	THE									잡석75MM	M3		0
		LIB								레미탈	포		0
A 242	1.000	2	200	C-2 (100)		직	영 출역	역 사	항	페골재	대		8
양수작업준비	l				직	종	전일	금일	일 누계	폐기물	0		2
법면 보완작	업				직	원	212	2	214	PHC-8	본		18
우천대비 법	면작업				반	장	0		0	PHC-9	0		4
파일항두정리	l 레벨검측	i			직	영	0		0	PHC-10	0		81
암놀(폐기물	처리)1대반	입			경	HI	0		0	암놀	0	1	1
	일용	직	0		0	0	0		0				
	<b>=</b>	공	0		0	0	0		0				
					계		212	2	214				
명일작업사항						경공사	내용				(전일) 직	영장비현황	
										지게차	1		1
										크레인	0		0
우천대비										В / Н	0		0
양수작업준비	I										(전일)	장비현황	
국토안전괸리	l원 공문작	성			직영 출역 사항				항	장비명	전일	금일	누계
					직 종	종	전일	금일	일 누계	크레인	0		0
						-	-		0	B / H 06W	4		3.5
						-	-		0	B / H 08W	-		0
		(금일)	출	역 사		항				D/T(25T)	486		486
출역직종	전 일	금일	누 계	출역직종	전	일	TIO	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	(	)			0	B / H 03W	19	2	21
철 거 공	0		0	지 붕	(	)			0	B/H 6	62	1	63
잡 철 공	0		0	방 수	(	)			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	(	0			0	물차	41	1	42
방 음	8		8	내장 /수장	(	)			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	(	)			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	23	0	23		
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	크람샬	5	1	6		
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	_	-		0		
0	0		0	도 장	0		0	_	-				
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항		
전 기	7		7	도 배	(	)			0	]			

토 공	313	5	318	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	jl	542	7	549

담당	공사	공무	소 장
鬱			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 7	다 :	202	21년 (	3월 27일	토요일	날씨	흐리	고비
<u>작 업 내 용</u>	직영	공사	내용			(전	일) 반 입	자 재 현	황
						품 명	단위	수 량	누 계
파일항두정리						레미콘	M3		0
토공잔여자재반출						철근	ton		0
바닥정지작업						시멘트	포		300
N.						단열재	OH		0
						모래	M3		0
						벽돌	천매		0
6						잡석75MM	M3		0
						레미탈	포		0
A STATE OF THE STA		직	영 출역	역 사	 항	페골재	대		8
양수작업준비	직 충	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작업	직 :	원	214	2	216	PHC-8	본		18
우천대비 법면작업	반 경	장	0		0	PHC-9	0		4
	직 성	경	0		0	PHC-10	0		81
	경 t	41	0		0	암놀	0		1
	일용	직	0		0	0	0		0
	<b>=</b> 3	로0	0		0	0	0		0
	계		214	2	216				
명일작업사항	직영	공사	내용			(전일) 직영장비현황			
						지게차	1		1
						크레인	0		0
우천대비						В / Н	0		0
양수작업준비							(전일)	장비현황	
		직	영 출약	역 사형	하	장비명	전일	금일	누계
	직 종	Zio	전일	금일	누계	크레인	0		0
	-	-	_		0	B / H 06W	4		3.5
	_	-	_		0	B / H 08W	_		0
(금일) 출 역 사	- -	항				D/T(25T)	486		486
출역직종 전 일 금 일 누 계 출역직종	전	일	日	일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원 0 PL창호	<u> </u>	)			0	B / H 03W	21	1	22
철 거 공 0 0 지 붕	0	)			0	B/H 6	63	1	64
잡 철 공 0 0 방 수	0	)			0	오거(85톤)	15		15

설 비 공	2		2	견 출	0		0	물차	42	0	42
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	0		0	데코 타일	0		0	크람샬	6		6
CON'C/비계	0		0	미 장	0		0	_	_		0
0	0		0	도 장	0		0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0		0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0		0				
토	318	8	326	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	549	10	559				

담	공사	공무	소 장
色			

공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신	축공사	일 자	:	202	1년 3월	월 28일	일요일	날쎄	Н	
<u>작 업 내 용</u>		직영공	글사 내	용			(전	일) 반 입	자 재 현	항
							품 명	단위	수 량	누 계
파일항두정리							레미콘	MЗ		0
양수작업준비							철근	ton		0
법면 보완작업							시멘트	포		300
우천대비 법면작업							단열재	OH		0
							모래	MЗ		0
							벽돌	천매		0
							잡석75MM	M3		0
							레미탈	포		0
			직영	출역	ᅾ 사항		페골재	대		8
		직 종	전일	길	금일	누계	폐기물	0		2
		직 원	216	3	2	218	PHC-8	본		18
		반 장	0			0	PHC-9	0		4
		직 영	0			0	PHC-10	0		81
		경 비	0			0	암놀	0		1
		일용직	0			0	0	0		0
		특 공	0			0	0	0		0
		계	216	3	2	218				
명일작업사항		_직영공사내용 (전일) 직영장					영장비현황			
							지게차	1		1
골재포설							크레인	0		0
접지설치작업							B / H	0		0
양수작업준비							(전일) 장비현황			

						직영 출역	역 사	하	장비명	전일	금일	누계
					직 종	전일	금일	· 누계	크레인	0		0
					-	-		0	B / H 06W	4		3.5
					-	-		0	B / H 08W	_		0
		(금일)	출	역 사	격 사 항					486		486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	급	일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	PL 창 호	0			0	B / H 03W	22	1	23
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	64	1	65
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0			0	물차	42	0	42
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	23	0	23
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	크람샬	6		6
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	_		0
0	0		0	도 장	0			0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
전 기	7		7	도 배	0			0				
토 공	326	5	331	유 리	0			0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0				
가구공사	0		0	석 공 사	0			0				
준공청소	0		0	부대 토목	0			0				
원목마루	0		0	드라이비트	0			0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0				
	0		0	계	559	)	7	566				

담 당	공사	공무	소 장

공 사 명	와동동 1523-2번지	제안빌딩신축공사	힏	자 :	202	21년 3월	월 29일	월요일	날쎄	맑	음
작 업 내	<u> </u>		<u>직영공사 내용</u>					(전일) 반 입 자 재 현 황			
								품 명	단위	수 량	누 계
골재포설								레미콘	M3		0
접지설치작업	}							철근	ton		0
양수작업준비	I							시멘트	王		300
THE REAL PROPERTY.		And the same						단열재	OH		0
		V WI	[				모래	M3		0	
A STATE								벽돌	천매		0
1								잡석75MM	M3		0
								레미탈	포		0
				직	영 출약	격 사항	•	페골재	대		8
			직	종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
법면 보완작	업		직	원	218	2	220	PHC-8	본		18
우천대비 법	면작업		반	장	0		0	PHC-9	0		4
			직	영	0		0	PHC-10	0		81

1				İ	<b>-</b> 4		1	Т.	01.1			. 1
					경 비	0		0	암놀	0		1
					일용직	0		0	0	0		0
					특 공	0		0	0	0		0
					계	218	2	220				
명일작업시	항				직영공/	<u> 사내용</u>				(전일) 직	영장비현황	
									지게차	1		1
골재포설									크레인	0		0
철근반입									B / H	0		0
양수작업준비	I									(전일)	장비현황	
						직영 출역	역 사	항	장비명	전일	금일	누계
					직 종	전일	금일	실 누계	크레인	0		0
					-	_		0	B / H 06W	4		3.5
					-	_		0	B / H 08W	-		0
		(금일)	· 출	역 사	항			•	D/T(25T)	486		486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	급	일	누 계	D/T(15T)	_		0
직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	23	1	24
철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	65	1	66
잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	- 견 출	0			0	물차	42	0	42
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0			0	BH/10	23	0	23
철 근 공	0		0	데코 타일	0			0	크람샬	6		6
CON'C/비계	0		0	미 장	0			0	_	_		0
0	0		0	도 장	0			0	_	_		
난 간 대	0		0	타 일	0			0		특 기	사 항	
 전 기	7	5	12	도 배	0			0				
토 공	331	4	335	유 리	0			0				
고 ) 엘리베이터	0		0	주방 가구	0			0				
가구공사	0		0	석 공 사	0			0				
준공청소	0		0	부대 토목	0			0				
원목마루	0		0	드라이비트	0			0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0			0				
ा ८ पा	0		0	기교 87 기고 계	566	<del>                                     </del>	11	577				
	U		U	711	500	,	1 1	311				

당 담	공사	공	소 장
體			

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 3월 30일	화요일	날씨	맑음	
작 업 내	<u>8</u>	직영공사	내용	(전	일) 반 입	! 자 재 현 황	
				품 명	단위	수 량	누 계
골재포설				레미콘	M3		0
상수도인입공	당사			철근	ton	114	114
양수작업준비	I			시멘트	포		300
7				단열재	OH		0

변경 등 변경 등 변경 등 변경 등 변경 등 변경 등 변경 등 변경 등	abertal con-		X.							모래	M3		0
Hamilton			0										
			ALP OF THE	ALTERNATION TO SE									
유 전	ᅯᄀᄁᄁᄔ	1					지어 초	OH LI H	<u>-</u>				
유 전						TI X		1	1				
변경 0								+					
유 등	우전내비 멉	면삭업				-		2	+				
함께 변경									+				
변경 경 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									+				
변경 전 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						-			0				
1						일용직	0		0	0	0		0
						특 공	0		0	0	0		0
						계	220	2	222				
	명일작업시	<u> </u>				직영공	<u>사내용</u>				(전일) 직	영장비현황	
대한국 남 등 대한										지게차	1		1
응 사 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전	골재포설									크레인	0		0
대한 대한 전략 등 전략 등 한 경험 등 한 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등	파일캡씌우기	I								В / Н	0		0
변경 전쟁 전쟁 등 전쟁 등 전쟁 등 전쟁 등 전쟁 등 전쟁 등 전쟁 등	양수작업준비	I									(전일)	장비현황	
0 B/H GW 4 0.3.5 0 B/H GW 4 0.5 - 0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 B/H GW - 0 0  0 0	3단 트러스	스트러트설	치				직영 출	역 사형	항	장비명	전일	금일	누계
0 B/H com - 0 0 B/H com - 0 0 B/H com - 0 0 B/H com - 0 0 D/T(25T) 486 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A						직 종	전일	금일	누계	크레인	0		0
(금일) 출 역 사 항 D/T(25T) 486 486 출역직증 전일 금일 누계 D/T(15T) - 0 직원 0 0 P L 항호 0 0 B/H 6 66 1 67 잡실공 0 0 0 만 수 0 0 모게(65E) 15 15 설비공 2 2 2 결 출 0 0 0 항타기 12 0 12 조경 0 0 0 목 창호 0 0 항타기 12 0 12 조경 0 0 0 목 창호 0 0 N 기계차 5 5 5 형틀목공 0 0 0 BH/10 23 0 23 철근공 0 3 3 대로 타일 0 0 0 BH/10 23 0 23 철근공 0 3 3 대로 타일 0 0 0 BH/10 23 0 23 철근공 0 0 0 다 전 0 도 정 0 0 구 구 0 0 단간대 0 0 다 모 장 0 0 0 구 구 0 0 단간대 0 12 도 배 0 0 0 수두만의공사비용등에 제출예정 엘리베이터 0 0 주방가구 0 0 0 0 문의라이터 0 0 무대로록 0 0 0 0 문의라이터 0 0 무대로록 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-	-		0	B / H 06W	4		3.5
출역작동 전 일 금 일 누 계 출역작동 전 일 금 일 누 계 0/T(15T) - 0 이 작 원 이 0 이 우 L 항호 이 0 0 B/H 6 66 1 255 월 거 공 0 0 0 방 수 0 0 27(85톤) 15 15 15 월 비 공 2 2 2 건 출 0 0 0 3 ই차 42 0 42 방 음 벽 8 8 43 8 447 /수장 0 0 5 장타기 12 0 12 조 경 0 0 조 적 0 0 BH/10 23 0 23 월 근 공 0 3 3 3 대로 타일 0 0 0 BH/10 23 0 23 월 근 공 0 0 0 0 도 장 0 0 다 장 0 0 다 장 0 0 다 가 장 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 0 12 도 배 0 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 0 0 0 0 0 등 기 12 도 배 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						_	_		0	B / H 08W	_		0
전 원 0 0 0 P L 창 호 0 0 B/H 6 66 1 25 절 거 공 0 0 B/H 6 66 1 67 잡 철 공 0 0 발 수 0 0 오거(85분) 15 15 15 42 비공 2 2 2 2 결 출 0 0 0 장타기 12 0 12 조 경 0 0 오 의 어 장타기 12 0 12 조 경 0 0 0 모처하 5 5 5 형틀목공 0 0 0 BH/10 23 0 23 월 근 공 0 3 3 대로 타일 0 0 0 BH/10 23 0 23 월 근 공 0 3 3 3 대로 타일 0 0 0 금람살 6 6 6 CON'C/비계 0 0 대 장 0 0 0 0 0 보간 대 0 0 단 일 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 당수도인임공사비 중등에 제출예정 엘리베이터 0 0 주방 가구 0 0 0 당하고 보임금) 가구공사 0 0 0 목과 사 0 0 0 당하기를 기 사 0 0 0 당하기를 기 사 0 0 0 당하기를 기 사 0 0 0 당하기를 기 가 5 0 0 0 0 0 0 0 당하기를 기 사 한 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			(금일)	출	역 사	5	함	•	•	D/T(25T)	486		486
월 거 공 0 0 0 지 봉 0 0 0 B/H 6 66 1 67 잡 철 공 0 0 0 방 수 0 0 0 모거(85로) 15 15 설 비 공 2 2 2 전 출 0 0 5단기 12 0 12 조 경 0 0 0 목 창 호 0 0 N개차 5 5 5 형틀목공 0 0 0 조 적 0 0 BH/10 23 0 23 월 근 공 0 3 3 대로 타일 0 0 0 BH/10 23 0 23 월 근 공 0 0 0 도 장 0 0 그러엄설 6 6 6 CON'C/비계 0 0 도 장 0 0 0 그러엄설 6 6 6 CON'C/비계 0 0 단 일 0 0 0 난 간 대 0 0 단 일 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 급숙상 6 (건축주 분담금) 가구공사 0 0 주방 가구 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 전 주방 가구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	! 금	일	누 계	D/T(15T)	_		0
점 철 공 0 0 명 수 0 0 요거(85E) 15 15 15 설비공 2 2 2 결 출 0 0 8타기 12 0 42 명 음 백 8 8 8 대장 /수장 0 0 0 당타기 12 0 12 조 경 0 0 조 적 0 0 BH/10 23 0 23 월 근 공 0 3 3 대로 타일 0 0 0 그러살 6 6 6 CON'C/비계 0 0 도 장 0 0 그러살 6 6 6 6 CON'C/비계 0 0 도 장 0 0 0 그러살 6 6 6 6 6 CON'C/비계 0 0 다 일 0 0 두 일 0 0 0 두 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 두 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 주방 가구 0 0 전 기가공사 0 0 부대 토목 0 0 0 전 구 분당금) 가구공사 0 0 다 보다 토목 0 0 0 대로 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다	직 원	0		0	P L 창 호	0			0	B / H 03W	24	1	25
설비공 2 2 2 2 결 출 0 0 3 5타기 12 0 12 조 경 0 0 모차 42 0 42 전 경 0 0 3 5타기 12 0 12 조 경 0 0 0 조 적 0 0 5타기 12 0 23 절 근 공 0 3 3 3 데코 타일 0 0 3 금랑살 6 6 6 6 CON'C/비계 0 0 도 장 0 0 0 0 0 0 0 도 장 0 0 0 0 0 0 0 도 장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	철 거 공	0		0	지 붕	0			0	B/H 6	66	1	67
설비공 2 2 2 2 3 335 4 339 유 리 0 0 물차 42 0 42 12 3 0 12 12 13 12 0 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	잡 철 공	0		0	방 수	0			0	오거(85톤)	15		15
조 경 0 0 0 모 창 호 0 0 N 기 차 5 5 5 5 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등		2		2	견 출	0			0	물차	42	0	42
조 경 0 0 0 모 창 호 0 0 N 기 차 5 5 5 5 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등	방 음 벽	8		8	내장 /수장	0			0	항타기	12	0	12
형틀목공 0 0 3 3 3 대로 타일 0 0 3 금람살 6 6 6 6 CON'C/비계 0 0 도 장 0 0 0 0 0 0 다 양 0 0 0 0 0 0 다 양 0 0 0 0 0 0 0 다 양 0 0 0 0 0 0 0 0 다 양 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 다 양 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		0	목 창 호	0			0	지게차	5		5
철 근 공 0 3 3 데코 타일 0 0 크람샬 6 6 0 6 CON'C/비계 0 0 미 장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	조 적	0			0			0	
CON'C/비계 0     0     미 장 0     0     0     0       0 0     0     도 장 0     0     0     0       난 간 대 0     0     타 일 0     0     0     0       전 기 12 0 12 도 배 0     0     0     0     0       토 공 335 4 339 유 리 0     0     0     상수도인입공사비 종중에 제출예정       엘리베이터 0     0     주방 가구 0     0       가구공사 0     0     석 공 사 0     0       윤공청소 0     0     부대 토목 0     0       원목마루 0     0		0	3	3	데코 타일	0			0	크람샬	6		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				+		1							
난 간 대 0 0 타 일 0 0 등 기 사 항 전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 상수도인입공사비 종중에 제출예정 토 공 335 4 339 유 리 0 0 0 상수도인입공사비 종중에 제출예정 엘리베이터 0 0 주방 가구 0 0 (건축주 분담금) 가구공사 0 0 부대 토목 0 0 0 원목마루 0 0 드라이비트 0 0 0													
전 기 12 0 12 도 배 0 0 0 상수도인입공사비 종중에 제출예정 명 335 4 339 유 리 0 0 0 상수도인입공사비 종중에 제출예정 일리베이터 0 0 주방 가구 0 0 0 (건축주 분담금) 가구공사 0 0 0 부대 토목 0 0 0 연목마루 0 0 드라이비트 0 0 0 에 면 대 0 0 욕실장/욕조 0 0					1						특 기	사 항	
토 공     335     4     339     유 리 0     0     상수도인입공사비 종중에 제출예정       엘리베이터 0     0     주방 가구 0     0       가구공사 0     0     석 공 사 0     0       준공청소 0     0     부대 토목 0     0       원목마루 0     0     드라이비트 0     0       세 면 대 0     0     욕실장/욕조 0     0			0										
엘리베이터     0     주방 가구     0     0     (건축주 분당금)       가구공사     0     0     석 공 사     0     0       준공청소     0     0     부대 토목     0     0       원목마루     0     0     드라이비트     0     0       세 면 대     0     욕실장/욕조     0     0										상수도인인 상수도인인	나공사비 좋	중에 제출(	계정 기정
가구공사     0     0     석 공 사     0       준공청소     0     0     부대 토목     0     0       원목마루     0     0     드라이비트     0     0       세 면 대     0     9실장/욕조     0     0			•									J 1412	🥥
준공청소     0     9     부대 토목     0     0       원목마루     0     0     드라이비트     0     0       세 면 대     0     9실장/욕조     0     0					1					[`_ ' '	,		
원목마루 0 0 드라이비트 0 0 세 면 대 0 0 욕실장/욕조 0 0										1			
세 면 대 0 역실장/욕조 0 0						1				ł			
						1				ł			
- DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI	제 연 내					1	77			1			
0 0 Л 311 9 300		0		0	계	5/	1	9	OBC	<u> </u>			

담 당 공사 공무 소 장



공 사 명 외동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사						일 자 : 2021년 3월 31일			수요일	날씨	맑	음	
작 업 내 용						직영공사 내용				(전	일) 반 입	자 재 현	황
										품 명	단위	수 량	누 계
버림콘크리트타설										레미콘	M3	50	50
바닥 PE 필름깔기										철근	ton	0	114
파일캡씌우기 및 바닥정지작업											王		300
접지공사(전기) 완료											OH		0
											M3		0
											천매		0
											M3		0
											포		0
철근자재반입	ļ				직영 출역 사항					페골재	대		8
법면 보완작	업				직 종	잔	전일	금일	실 누계	폐기물	0		2
우천대비 법면작업						2	222	2	224	PHC-8	보		18
양수작업					반 장		0		0	PHC-9	0		4
상수도설치완료							0		0	PHC-10	0		81
					경 비		0		0	암놀	0		1
							0		0	0	0		0
							0		0	0	0		0
						2	222	2	224				
명일작업사항					<u>직영공사내용</u>					(전일) 직영장비현황			
										지게차	1		1
먹메김										크레인	0		0
양수작업준비										В / Н	0		0
철근가공및 조립										(전일) 장비현황			
						직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
						전	턴일	금일	실 누계	크레인	0		0
							_		0	B / H 06W	4		3.5
							_		0	B / H 08W	-		0
		(금일)	출	역 사	항			D/T(25T)	486		486		
출역직종	전 일	급	누 계	출역직종	전 일	텔	금	일	누 계	D/T(15T)	1		0
직 원	0		0	PL 창 호	0				0	B / H 03W	25	1	26
철 거 공	0		0	지 붕	0				0	B/H 6	67	1	68
잡 철 공	0		0	방 수	0				0	오거(85톤)	15		15
설 비 공	2		2	견 출	0				0	물차	42	0	42
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0				0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0				0	지게차	5		5
형틀목공	0		0	조 적	0				0	BH/10	23	0	23
철 근 공	3	3	6	데코 타일	0				0	크람샬	6		6
CON'C/비계	0	4	4	미 장	0				0	펌프카	1	1	1
0	0		0	도 장	0				0	_	1		
난 간 대	0		0	타 일	0				0		특 기	사 항	
전 기	12	0	12	도 배	0				0				

토 공	339	2	341	유 리	0		0	정연수 재무위원 현장 방문(3/30)
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0	=상수도 인입비 건축주분담금 알려드림
가구공사	0		0	석 공 사	0		0	
준공청소	0		0	부대 토목	0		0	
원목마루	0		0	드라이비트	0		0	
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0	
	0		0	계	586	11	597	